

清潔に使用するために

冷却エレメントの定期的な交換や
消臭パックのご利用をお勧めします。



RKF series
723・711・506α・406α(W)・306α

気化式冷風機 環境 省エネ 涼風

RKFシリーズは節電できる熱中症対策商品です

冷却エレメント交換目安は1~2年です



冷却エレメントとは

冷風機の後ろ側に装着されている水が流れる部分です。
水を蒸発させ、空気を冷やす機能があります。



冷却エレメント



使用していると空気中の汚れが付着して黒くなったり、水道水に含まれているスケールで白くなったりしてきます。



冷却エレメントを交換しないと

- ・冷え方が落ちる
 - ・風量が落ちる
 - ・イヤなにおいが出る
- など不快感を感じることになります。

不快なニオイが出た場合
消臭パックをお試しください。

ご使用状況により、交換サイクルが短くなる場合があります。

RKF冷却エレメント価格

RKF機種	コードNo	価格(税抜)
RKF306α	50804-201006	8,100円
RKF406α(W)	50812-201007	9,900円
RKF506α	50813-201018	15,500円
RKF723・711	50823-201040	17,200円

1枚当たりの価格です。※RKF723・711は2枚使用



不快なニオイを取る

■消臭パック

イヤなニオイを抑制する消臭パック。
1個で約1ヶ月効果が保たれます。
(1日8時間、1ヶ月22日稼働した場合)

消臭パック(2ヶ入) 2,200円(税抜)
コードNo. 50816-050901

お得 消臭パック(4ヶ入) 4,000円(税抜)
コードNo.50824-114001


消臭パックはイヤなニオイを抑制するもので、冷却エレメントの汚れやスケールなどを落とすものではありません。



消臭パック



消臭パックをタンクフィルター部に入れます。



消耗部品ご希望の方は、本体を購入された販売店までご連絡ください。