

気化式冷風機 RKF series



清潔に使用するために

冷却エレメントの定期的な交換や消臭パックのご利用をお勧めします。



RKF series 723・711・506α・406α(W)・306α
気化式冷風機 環境 省エネ 涼風

RKFシリーズは節電できる熱中症対策商品です

冷却エレメント交換目安は2年です



冷却エレメントとは

冷風機の後ろ側に装着されている水が流れる部分です。水を蒸発させ、空気を冷やす機能があります。



冷却エレメント



使用していると空気中の汚れが付着して黒くなったり、水道水に含まれているスケールで白くなったりしてきます。



冷却エレメントを交換しないと

- ・冷え方が落ちる
- ・風量が落ちる
- ・イヤなにおいが出る
など不快感を感じるようになります。

不快なニオイが出た場合
消臭パックをお試ください。

ご使用状況により、交換サイクルが短くなる場合があります。

RKF冷却エレメント価格

RKF機種	コードNo	価格(税抜)
RKF306α	50804-201006	8,100円
RKF406α(W)	50812-201007	9,900円
RKF506α	50813-201018	15,500円
RKF723・711	50823-201040	17,200円

1枚当たりの価格です。※RKF723・711は2枚使用



不快なニオイを取る

消臭パック

イヤなニオイを抑制する消臭パック。
1個で約1ヶ月効果が保たれます。
(1日8時間、1ヶ月22日稼働した場合)



消臭パック


消臭パック(2ヶ入) 2,200円(税抜)
コードNo. 50816-050901

お得 消臭パック(4ヶ入) 4,000円(税抜)
コードNo.50824-114001



消臭パックをタンクフィルター一部に入れます。

消臭パックはイヤなニオイを抑制するもので、冷却エレメントの汚れやスケールなどを落とすものではありません。



消耗部品ご希望の方は、本体を購入された販売店までご連絡ください。

静岡製機株式会社 [ホームページアドレス https://www.shizuoka-seiki.co.jp/](https://www.shizuoka-seiki.co.jp/)